


Normala ljud från kyl- och frysskåp

Om ljudnivån uppfattas som hög – • läs denna sida • läs bruksanvisningen, gör ev. justeringar • låt skåpet sedan gå en tid **innan service begärs**.

Kyl- och frysskåp får sin kyla från ett kompressordrivet kylsystem. Det är därför helt normalt att skåpen avger ett visst ljud. Ljudnivån varierar beroende på hur skåpet är uppställt, hur det används och hur gammalt det är.

Ljud och vibrationer kan uppstå om skåpet inte står plant, om det står tätt intill annat föremål, t ex diskbänk eller om rörslingorna bakom skåpet ligger emot varandra. Rören kan lätt böjas med handen och friläggas. Ställ inte skåpet i solljus eller på annat varmt ställe. Öppna inte dörrarna i onödan. Ljudnivån påverkas om motorn (kompressorn) måste arbeta mer för att hålla temperaturen i skåpet på inställt läge.

Tag inte bort de vibrationsdämpande kuddarna mellan rörslingorna på baksidan och den ljuddämpande dyna vissa modeller har under skåpet.



Om ljudnivån i skåpet ändå förefaller hög – kontakta **Gnestahem AB**